



BLACK MIRROR Mini





**TIMEMORE BLACK MIRROR Mini
COFFEE WEIGHING PLATFORM**

Návod k použití

www.BotaCoffee.cz ; info@botacoffee.cz +420 773 229 042


Obsah balení

- A** Základna
- B** Silikonová podložka
- C** Vypínací tlačítko
- D** USB-C nabíjecí port
se silikonovou krytkou
- E** USB-C kabel




Při přípravě espressa
obráťte silikonovou
podložku a položte
na ni ve vyznačeném
směru portafilter
(páku) – podle
obrázku. Poté můžete
pohodlně vážit
mletou kávu.

3.



Základna má minimalistický design
se dvěma dotykovými tlačítky.




- 1** Tlačítko pro zapnutí/Tára - stiskněte pro zapnutí
 - krátkým stisknutím vytárujte
 - dlouhým stisknutím vypněte
- 2** Měření času - krátkým stisknutím spustíte/pozastavíte časování
 - stisknutím na 1 sekundu resetujete časování
 - stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zapnete/vypnete zvuk
 - stisknutím 5x v řadě za sebou přepnete mezi běžným / pour-over / espresso režimem
- 3** Čas: Maximální doba záznamu je 59:59
- 4** Měření průtoku - maximálně 99,9 g/s
- 5** Váha: Maximální váha 2 kg
- 6** Ukazatel nabití baterie - prosím nabijte, když je baterie slabá
- 7** Zvukový indikátor - ukazuje, je-li zapnutá zvuková signalizace
- 8** Indikátor režimu automatického časování
- 9** Ukazatel jednotek - přednastavené jsou gramy (bez ukazatele)
 - pro přepnutí mezi gramy a uncemi 6x krátce stiskněte zapínací tlačítko

PS: krycí fólie může sloužit jako nápověda funkce tlačítek, můžete ji později odstranit.

Běžný režim


Níže uvedené kroky jsou pouze pro vaši informaci.

01




Zapněte váhu a položte na ni například konvici, V60 s papírovým filtrem. Propláchněte filtr horkou vodou. Vynulujte váhu (Tára).

02




Nasypte namletou kávu, uvidíte skutečnou hmotnost. Znovu vynulujte váhu (Tára).

03



Krátkým stisknutím spustíte časování, které vám pomůže ovládat čas kvetení a nalévání. Můžete začít zalévat.


04




Po dokončení krátkým stisknutím zastavte časování. Váhový panel zobrazuje vaše přesná data.

Režim pour-over

Přednastavené pořadí režimů je: Běžný režim, Pour-over režim, Espresso režim



Pro aktivaci automatického časovače stiskněte 5x rychle za sebou tlačítko TIMER. Vaši volbu potvrdí krátké pípnutí a rozsvítí se indikátor automatického časovače.




Postavte nádobu na přípravu kávy na váhu a nasypťte mletou kávu. Poté jednou krátce stiskněte tlačítko časovače a displej začne odpočítávat od 3.



Po skončení odpočtu se hmotnost vynuluje a můžete začít. Jakmile začnete nalévat vodu, váha detekuje začátek průtoku a automaticky spustí časovač.


Pozn.: Záznam je platný, když váha naměří více než 40 s a více než 50 g.



Jakmile nádobu zvednete, časovač se zastaví a začne blikat. Když nádobu na kávu v tomto okamžiku vrátíte zpět na váhu, rychlým stisknutím tlačítka časovače pokračujte v zaznamenávání času a hmotnosti. Opětovným rychlým stisknutím záznam zastavíte. Dlouhým stiskem tlačítka uvedete váhu do stand-by režimu..

Režim Espresso

Přednastavené pořadí režimů je: Běžný režim, Pour-over režim, Espresso režim



Pro aktivaci Espresso režimu stiskněte 5x rychle za sebou tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí nápis ESP potvrzující Vaši volbu.



Indikátor automatického časovače bude pomalu blikat po dobu 1 s.



Váha se automaticky vynuluje po položení hrníčku. Jakmile začnou do hrnku dopadat první kapky espressa, spustí se časovač.



Když z váhy zvednete hrníček s hotovým espressem, časovač i vážení se samy zastaví a výsledné hodnoty budou blikat. Poté se automaticky vynulují a displej bude znovu zobrazovat ESP a 0.0.

Specifikace

1. Název produktu: TIMEMORE BLACK MIRROR Basic Mini Coffee Weighing Platform
2. Rozměry: 115 x 100,8 x 16 mm
3. Rozsah měření: 0.2 g – 2000 g
4. Skladovací teplota: -10°C to 55°C
5. Provozní teplota: -10°C až 60°C; se silikonovou podložkou: -20°C až 100°C
6. Tlačítka: kapacitní dotyková (není potřeba silného stisku).
7. Pomocný indikátor: vestavěná zvuková signalizace
8. Baterie: Vestavěná 760mAh dobíjecí lithium-iontová baterie
Napětí: 3.7V rozsah napětí: 3.4V – 4.25
9. Nabíjení: 5V DC/1A USB-C kabel
Vestavěný inteligentní systém pro ovládání nabíjení baterie.
Adaptér není součástí balení.
Typ adaptéru: 220VAC /110VAC Výstup: 5V/1A

Poznámky

1. Povrch váhy je vodotěsný. NENECHTE však do mezery mezi povrchem a základnou s nabíjecím portem vniknout kapalinu. Nenamáčejte prosím váhu do vody.
2. Váhu umístěte na vodorovný a hladký povrch bez vibrací.
3. Nepoužívejte váhu během nabíjení.
4. Nepoužívejte adaptéry pro rychlé nabíjení. Pro nabíjení váhy jsou vhodné adaptéry 5V, 1A – 2A.
5. Když zařízení dlouho není používané, baterii nebude možné dobít kvůli nízké kapacitě. V tom případě váhu prosím nabijte připojením k USB na Vašem počítači s nízkoproudým nabíjením. Po nabuzení je již možné váhu nabíjet adaptérem.
6. Pokud není zapnutý časovač, váha se sama vypne po 3 minutách pohotovostního režimu. Když je časovač zapnutý, ale nedojde ke změně hmotnosti, váha se vypne za 15 minut.
7. Vnitřní struktura zařízení je přesná a je zakázáno do ní zasahovat.
8. Záruka dle platných norem, s výjimkou zásahu do přístroje nebo poškození člověkem.
9. Váha slouží jako příslušenství pro přípravu kávy. NEPOUŽÍVEJTE k vážení v obchodech nebo pro jiné účely.

**Pokud porušíte některou z výše uvedených poznámek, může dojít k poškození zařízení, k nepřesnému měření atd.
V takovém případě nebude uznána záruka.**